




## 》校園工程成果報告

|   |  |   |
|---|--|---|
| 核定工程名稱  | 114 年度明義國小民國樓防水隔熱整修工程  |   |
| 核定經費  | 1, 258, 935  |   |
| 執行經費  | 1, 258, 935  |   |
| 結餘經費  | 0  |   |
| 執行期程  | 114 年 03 月 06 日~114 年 9 月 10 日   |   |
| 購置項目<br>(廠牌及規格)<br>(工程免填)   | 防水隔熱整修工程   |   |
| 實施成效<br>(具體說明)  | 1. 營造舒適安全的校園環境，使學生免於屋頂漏水及油漆剝落的困擾。<br>2. 校園能有優質健康的環境，並提升學生學習成效。   |   |
| 改善前（現況說明）   | 改善中  | 改善後（完成說明）   |
|  <div>2025年6月18日 下午1:55:57<br/>花蓮縣花蓮市國風里自由街</div> |  <div>2025年6月18日 下午12:44:58<br/>花蓮縣花蓮市國風里自由街</div> |  <div>2025年6月18日 下午2:10<br/>花蓮縣花蓮市國風里自由街</div> |
| 說明：屋頂清理前  | 施工中：屋頂清理   | 說明：屋頂清理後  |



|   |  |   |
|---|--|---|
|  <p>2025年6月18日 下午2:10:41<br/>花蓮縣花蓮市國風里自由街</p>  |  <p>2025年6月19日 下午3:31:16<br/>花蓮縣吉安鄉光華村至誠六街</p>  |  <p>2025年6月24日 下午2:10:46<br/>花蓮縣花蓮市國風里自由街</p> |
| <p>說明：底座放樣</p>  | <p>施工中：工廠加工</p>  | <p>說明：C型鋼材料進場</p>   |
|  <p>2025年6月25日 上午9:19:29<br/>花蓮縣花蓮市國風里自由街</p> |  <p>2025年6月25日 下午4:10:45<br/>花蓮縣花蓮市國風里自由街</p>  |  <p>2025年6月27日 上午10:04<br/>花蓮縣花蓮市國風里自由街</p>  |
| <p>說明：橫梁安裝前</p>   | <p>施工中</p>   | <p>說明：橫梁安裝後</p>   |
|  <p>2025年7月2日 下午2:21:21<br/>花蓮縣花蓮市國風里自由街</p> |  <p>2025年7月11日 下午4:46:25<br/>花蓮縣花蓮市國風里自由街</p> |  <p>2025年7月11日 下午4:42<br/>花蓮縣花蓮市國風里自由街</p>  |
| <p>說明：天溝吊掛前</p>   | <p>施工中：天溝安裝</p>  | <p>說明：天溝安裝後</p>   |
|   |    |    |
| <p>說明：屋頂版鋪設前</p>  | <p>施工中：側邊包角</p>  | <p>說明：中脊施作</p>  |
|  <p>2025年7月31日 上午11:22:06<br/>花蓮縣花蓮市國風里</p> |  <p>2025年8月1日 下午5:42:46<br/>花蓮縣花蓮市國風里自由街</p> |  <p>2025年8月4日 上午10:1<br/>花蓮縣花蓮市國風里自由街</p>  |
| <p>防落葉板施作前</p>  | <p>防落葉板施作</p>  | <p>施工完畢</p>   |



|                           |   |
|---------------------------|---|
| 核定工程名稱                    | 114 年度明義國小林森樓地下室整修及教室置物櫃雨遮設備工程  |
| 核定經費                      | 852507  |
| 執行經費                      | 8582507   |
| 結餘經費                      | 0   |
| 執行期程                      | 114 年 07 月 31 日~114 年 10 月 20 日   |
| 購置項目<br>(廠牌及規格)<br>(工程免填) | 林森樓地下室整修及教室置物櫃雨遮設備工程  |
| 實施成效<br>(具體說明)            | <p>(一)改善學校環境，降低學生受傷，確保安全。</p> <p>(二) 提供服務優質環境，可進行相關活動辦理。</p> <p>(三) 修繕本校地下室活化體育教學，營造優質環境，提供學生舒適的學習環境。</p> |

| 改善前（現況說明）   | 改善中  | 改善後（完成說明）   |
|---|--|---|
|  |  |  |
| 說明：地下室未整修前  | 施工中  | 裝設 LED 燈及排風扇壁扇  |
|   |   |  |
| 說明：地面未整修前   | 施工中  | 說明：地面整修後  |




說明：地下室天花板未粉刷前



施工中




說明：天花板粉刷後



說明：鋁門未裝設前



裝設後



說明：裝設後



說明：教室置物櫃安裝中



施工中



說明：教室置物櫃安裝後



說明：電動式遮雨帆施工前



施工中



說明：電動式遮雨帆施工後



|                           |  |
|---------------------------|--|
| 核定工程名稱                    | 114 年度明義國小午餐廚房電力改善工程                                   |
| 核定經費                      | 1,658,046  |
| 執行經費                      | 1,658,046  |
| 結餘經費                      | 0  |
| 執行期程                      | 114 年 06 月~114 年 9 月                                   |
| 購置項目<br>(廠牌及規格)<br>(工程免填) | 午餐廚房電力改善工程   |
| 實施成效<br>(具體說明)            | 1. 營造安全的午餐廚房環境，使學生快樂享用午餐。<br>2. 校園能有優質健康的環境，並提升學生身心健康。 |



吊扇施工前



吊扇施工前



吊扇施工中



吊扇施工中



吊扇施工後



吊扇施工後

## 》》 校園環境維護



說明：開學前校園樹枝修剪



說明：走道帳棚裝設

## 》》》 07 月-09 月修繕項目紀錄

| 報修內容           | 報修地點            |
|----------------|-----------------|
| 504吊扇          | 504教室內          |
| 風雨教室門鎖損壞       | 風雨教室            |
| 602教室前門 窗簾軌道故障 | 602             |
| 602教室電燈鋁框脫落    | 602             |
| 教室內書包櫃腳架       | 102、104、105、106 |



|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| 105教室投影機插座移往高處            | 105         |
| 105門鎖故障                   | 105         |
| 505教室紗窗破損                 | 505教室       |
| 505教室板擦機放置地面              | 505教室       |
| 105走廊飲水機漏水                | 105         |
| 國樂b教室電燈閃爍                 | 藝才樓三樓       |
| 繪本館旁男廁第一間廁所無法沖水           | 301         |
| 610教室的冷氣會自動關機             | 藝才大樓610     |
| 505教室窗戶鎖扣鬆脫               | 505教室       |
| 紗窗的紗網斷裂＋學生上課用長桌下方木片嚴重脫落   | 68中年級視覺藝術教室 |
| 書箱教室牆面滲水                  | 書箱教室        |
| 冷氣開啟後沒多久就自動關機             | 609         |
| 教室後門卡卡不好關                 | 405教室       |
| 學務處旁身障廁所門把壞掉              | 學務處         |
| 2F 輔導室(諮商室)外的洗手台堵塞        | 輔導室         |
| 馬桶一直漏水                    | 明義4F男廁      |
| 511旁男廁第一間馬桶一直漏水           | 511旁男廁      |
| 教室編號68美勞教室電腦擴音器沒有聲音       | 教室編號68美勞教室  |
| 502喇叭雜音，電子大屏有紅色雜訊         | 502         |
| 吊扇搖晃                      | 自然教室(四)     |
| 309後門緩衝裝置支架斷掉             | 309教室       |
| 冷氣集水器漏水                   | 藝才樓4F琴房     |
| 洗手台無蓋子                    | 305教室前洗手台   |
| 繪本館旁男廁第一間廁所沖水繩斷了          | 301         |
| 林森樓401旁新女廁之工具間旁的廁所無法沖水    | 林森樓一樓女廁     |
| 風雨教室門把損壞                  | 風雨教室        |
| 3F團輔室電話無法使用               | 團輔室         |
| 101班書包櫃                   | 101 教室      |
| 諮商空間冷氣跳電紀錄                | 諮商室         |
| 後陽台水龍頭開關鬆弛漏水              | 511         |
| 繪本館前門不好開關                 | 繪本館         |
| 體育器材室飲水機不停煮沸              | 體育器材室       |
| 311後面陽台積水有如堰塞湖！           | 311         |
| 電話無法使用                    | 教務處         |
| 310 教室前後門開關發出嘎 ，另需要窗簾掛勾數個 | 310 教室      |
| 前門關不起來                    | 305         |

## 》》》》 07 月- 09 月辦理招標項目紀錄

07/11 花蓮縣 114 學年度第 1 學期國民中小學學生簿本印製  
07/30 花蓮縣明義國小 114 年演藝廳舞台及觀眾席 LED 燈  
07/31 114 年度明義國小林森樓地下室整修及教室置物櫃雨遮設備工程

## 》》》》》 07 月- 09 月場地對外租用紀錄

### \*風雨教室

09/08~ 羽球教學

### \*演藝廳

08/30 聲子樂集音樂會

### \*活動中心

07/10 百貨展

07/23 書展

08/22 家具展

09/20 蓮花盃空手道競賽

### \*圖書館

07/25 社群召集人研習

### \*教室

07/25 社群召集人研習