



- 施工說明(以下說明已包含於本工程施工範圍內, 不另計價)
1. 本圖配管部分已完成, 部分未完成
 2. 原有已施工配管之線路全部抽換, 全部依設計圖重新配線(含原未配線之管路), 屬本工程
 3. 設備佔線 屬本工程
 4. 已生鏽之配電盤需重新烤漆, 整修 屬本工程
 5. 原有配管若有不通, 承包商負責疏通, 屬本工程
 6. 原有配管線若有不足, 承包商負責依設計圖施作補足, 以完成設計圖面為原則, 屬本工程
 7. 所有所有箱體安裝 屬本工程
 8. 出線盒須配合隔新設開關施作, 屬本工程
 9. 電信工程需重新挖溝, 屬本工程
 10. 資訊工程配管不配線, 但管路需穿尼龍線, 屬本工程
 11. 電視工程配管不配線, 但管路需穿尼龍線, 屬本工程
 12. 無器具之出線口需封盲塞, 屬本工程

蘇建榮建築師事務所 C.J.SU Architect & Associates		工程名稱	河瀾國際文教會館新建工程		圖面名稱	電信系統昇位圖		圖面修正	設計繪圖	備註		圖號	-
									核對			張數	/