



- 施工說明（以下說明已包含於本工程施工範圍內，不另計價）
1. 本圖配管部分已完成，部分未完成
 2. 原有已配設完成之線路全部抽換，全部依設計圖重新配線（含原未配線之管段），屬本工程
 3. 設備估線屬本工程
 4. 已生機之配電盤需重新烤漆，整修，屬本工程
 5. 原有配管若有不通，承商應負責疏通，屬本工程
 6. 原有直管線若有不足，承商應負責依設計圖動作補足，以完成設計圖面為原則，屬本工程
 7. 所有所有箱體安裝，屬本工程
 8. 出線盒須配合隔新設開關動作，屬本工程
 9. 電信工程需重新配線，屬本工程
 10. 資訊工程配管不配線，但管路需穿尼龍線，屬本工程
 11. 電視工程配管不配線，但管路需穿尼龍線，屬本工程
 12. 無器具之出線口需封盲蓋，屬本工程

蘇建榮建築師事務所 C.J.SU Architect & Associates		工程名稱		圖面名稱		共同天線資訊系統昇位圖		圖面修正		設計繪圖核對日期		備註		圖號張數	
		河瀾國際文教會館新建工程												- /	