



施工說明 (以下說明已包含於本工程施工範圍內, 不另計價)

1. 本工程配管部分已完成, 部分未完成
2. 依設計圖完成配管 (含原未配設之管路), 屬本工程
3. 所有管路需全部試水試壓, 屬本工程
4. 原有配管若有不通或洩漏, 承商應負責清通及修繕, 屬本工程
5. 原有配管若有不足, 承商應負責依設計圖施作補足, 以完成設計圖面為原則, 屬本工程
6. 須配合建築工程施工, 屬本工程

伍層雨水設備平面圖 S: 1/200

GL3貳層平面圖
SCALE 1: 200
NORTH

施工說明 (以下說明已包含於本工程施工範圍內, 不另計價)

1. 本工程配管部分已完成, 部分未完成
2. 依設計圖完成配管 (含原未配設之管路), 屬本工程
3. 所有管路需全部試水試壓, 屬本工程
4. 原有配管若有不通或洩漏, 承商應負責清通及修繕, 屬本工程
5. 原有配管若有不足, 承商應負責依設計圖施作補足, 以完成設計圖面為原則, 屬本工程
6. 須配合建築工程施工, 屬本工程

陸層雨水設備平面圖 S: 1/200

GL3參層平面圖
SCALE 1: 200
NORTH

蘇建榮建築師事務所 C.J.SU Architect & Associates		工程名稱		圖名		圖面修正		設計繪圖 核對日期		備註		圖號 張數	
		河瀾國際文教會館新建工程		伍層雨水設備平面圖								P - 27 /	