



施工說明:(以下說明已包含於本工程施工範圍內,不另計價)

- 1.本層配管已完成.
- 2.原有已配設完成之線路全部抽除,全部依設計圖重新配線(含原未配線之管路),屬本工程.
- 3.設備結線屬本工程.
- 4.PC盤內部中板及斷路器未完成,需依單線新設,屬本工程.
- 5.已生鏽之配電盤需重新烤漆,整修,屬本工程.
- 6.PL(景觀燈)二次配管須依設計圖重新配管線,屬本工程.
- 7.原有配管若有不通,承商應負責清通,屬本工程.
- 8.原有配管線若有不足,承商應負責依設計圖施作補足,以完成設計圖面為原則,屬本工程.
- 9.所有落地盤基礎需補施作,屬本工程

一、層動力幹線設備平面圖 S=1/200