


花蓮縣明禮國民小學 105 學年度學校周邊道路交通安全設施建議事項

一、建議改善圖示：如圖例



二、建議改善事項：

- (一) 本校正門（明禮路）兩側增畫黃線（禁止停車線）。
- (二) 本校正門（明禮路）斑馬線中間增畫暫時臨時停車網狀線。
- (三) 本校正門明禮路兩側之花臺及樹木能否移走。



明禮路兩側花臺影響學生家長停車及學生上下車安全

花蓮縣立明禮國民小學 105 學年度執行交通安全教育 改善校園周邊交通安全情形



說明：魏嘉賢市長、縣警察局、縣政府、市公所、里長、校長、家長會長、家長委員、記者至校門口共同會勘情形



說明：魏嘉賢市長、縣警察局、縣政府、市公所、里長、校長、家長會長、家長委員、記者至校門口共同會勘情形

花蓮縣立 明禮 國民小學 105 學年度執行交通安全教育
改善校園周邊交通安全情形



說明：車輛超越停止線，影響學童過馬路情形



說明：車輛佔用行人穿越道情形。